Ing. Rossi Mario

Via Roma 5 - 06125 Milano (MI)
Tel.: 33344455566 - Fax: 06111111 - Pec: studiotecnico@rossi.it

OGGETTO: VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. 01/2026 — Bianchi Luca

(art. 92, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Cantiere: Via Milano 2, Roma, RM

Committente: Marco Rossi — PEC: rossi@pec.it

Lavoro: Realizzazione di edificio residenziale

Data Sopralluogo	Ora Inizio	Ora Fine
23/09/2026	10:00	13:00

Il sottoscritto Ing. Rossi Mario, in qualita' di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in oggetto, si e' recato presso il cantiere in oggetto, al fine di verificare, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative procedure di lavoro.

Le imprese presenti alla data odierna sono:

Impresa / Lavoratore Autonomo	Add.	PEC
Costruzioni edili srl	2	edili@pec.it

Le Fasi di lavoro in svolgimento alla data odierna sono:

Costruzioni edili srl

Realizzazione della carpenteria di fondazione

x SONO STATE RILEVATE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PSC

I fronti dello scavo non sono adeguatamente protetti da parapetti

Ing. Rossi Mario

Via Roma 5 - 06125 Milano (MI)

Tel.: 33344455566 - Fax: 06111111 - Pec: studiotecnico@rossi.it

x **Si prescrivono le seguenti azioni di Coordinamento e/o Raccomandazioni:**

Installare rete di protezione intorno allo scava

Pertanto, visto l'esito dei controlli, il sottoscritto

x **ORDINA**

ai soggetti interessati (imprese e lavoratori autonomi) di predisporre, per tutte le difformita' sopra elencate, i relativi interventi correttivi, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e le relative procedure di lavoro, entro

il giorno **29/09/2026**

Si fa presente che, essendo le difformita' rilevate inosservanze che rientrano nei casi previsti dall'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., la mancata attuazione degli interventi correttivi prescritti implichera' la segnalazione al Committente con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento o risoluzione del contratto per i soggetti inadempienti.

Allegati: x **Foto** ☐ **Check-list** ☐ **Altro**

Data **23/09/2026**

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Rossi Mario)

Notificato via:

x **PEC** ☐ **Mail** ☐ **Consegna a Mano**

Per presa visione:

Foto 1 / 1 — impostazione-della-soletta.jpg



Tel.: 33344455566 - Fax: 06111111 - Pec: studiotecnico@rossi.it